

7.標準単価ファイル

②計算結果の確認

b.未計算歩掛りを確認する

未計算歩掛りの確認(未計算になる原因)

未計算歩掛りの確認をします。

最初に、計算ができない歩掛り 未計算歩掛りが発生する原因について説明します。

一次単価ファイルでは、計算に必要な単価が未入力の場合や、計算に必要な単価が存在しない場合などが未計算歩掛りが発生する原因となります。前回の一次単価ファイルをそのまま使用してしまうと、今回の計算に必要な単価がファイル内に存在しない場合があり、未計算歩掛りが発生する原因となってしまいます。

未計算になる原因

一次 RIBC	一次単価ファイル
	<ul style="list-style-type: none">・ 計算に必要な単価が未入力。・ 計算に必要な単価が一次単価ファイルに存在しない。 ※前回使用したファイルを使用している場合など。
その他 RIBC	「その他」の率ファイル
歩掛り RIBC	歩掛りファイル

「その他」の率ファイルでは、計算に必要な「その他」の率が未設定の場合や、計算に必要な項目が「その他」の率ファイルに存在しない場合などが考えられます。一次単価ファイルと同様に、前回使用したファイルをそのまま使用してしまったときなどに起こります。

未計算になる原因

一次 RIBC	一次単価ファイル
その他 RIBC	「その他」の率ファイル
	<ul style="list-style-type: none">・ 計算に必要な「その他」の率が未入力。・ 計算に必要な項目が「その他」の率ファイルに存在しない。 ※前回使用したファイルを使用している場合など。
歩掛り RIBC	歩掛りファイル

歩掛りファイルでは、一次単価ファイルや「その他」の率ファイルでの原因により、歩掛りの中で参照している歩掛りが未計算になる場合や、積算基準等の改定により、歩掛りが削除され、参照している歩掛りが存在しなくなった場合などが考えられます。

未計算になる原因

一次 RIBC	一次単価ファイル
その他 RIBC	「その他」の率ファイル
歩掛り RIBC	歩掛りファイル
	<ul style="list-style-type: none">・ 歩掛りファイルの中で参照している歩掛りが未計算。 (一次単価ファイルや「その他」の率ファイルのいずれかの原因による。)・ 歩掛りファイルの中で参照している歩掛りが存在しない。 ※積算基準等の改定により、歩掛りが削除されたなど。

未計算歩掛りの確認(確認方法)

未計算歩掛りを確認する方法について説明します。

まずは、一次単価ファイルの単価が0円になっていることが原因で未計算歩掛りとなっている場合を確認します。

未計算になる原因


一次単価ファイル

- ・ 計算に必要な単価が未入力。
- ・ 計算に必要な単価が一次単価ファイルに存在しない。
※前回使用したファイルを使用している場合など。

「その他」の率ファイル

歩掛りファイル


- ① 画面を歩掛りファイルに切り替えます。
「ファイル一覧」タブをクリックします。



- ② ファイル一覧から歩掛りファイルをダブルクリックします。



ファイル一覧タブからマウスカursorを移動します。



- ③ 歩掛りファイル内の未計算歩掛りを表示します。
フィルタリングメニューを表示します。
単位見出し下の「▼」ボタンをクリックします。



- ④ メニューの中から「未計算」を選択します。



画面左側の「ツリー表示」から、未計算の原因を確認したい歩掛りに移動します。




- ⑤ 「建築工事」のツリーを展開します。



- ⑥ 「鉄筋」のツリーを展開します。



- ⑦ 「梁貫通孔補強鉄筋組立」をクリックします。




- ⑧ 今回は、先頭行の「梁貫通孔補強鉄筋組立 太物」について確認します。歩掛り内訳を表示するので、細目欄をダブルクリックします。




「梁貫通孔補強鉄筋組立 太物」の歩掛り内訳を見ると、3行目の「結束線」の単価が0円になっていることが確認できます。歩掛り内訳の中に一箇所でも単価が0円の項目があると、その歩掛り全体が未計算となってしまいます。



次に「結束線」の単価が0円になっている原因を確認します。



- ⑨ 「結束線」の細目欄をダブルクリックします。



今回は一次単価ファイルに結束線の項目が存在するので、一次単価ファイルが表示されます。
 しかし当該一次単価が一次単価ファイルに存在しない場合は、ダブルクリックをしても一次単価ファイルは開きません。
 そのような場合は、再度一次単価ファイルで抜き取り作業をし直す必要があります。



「結束線」の入力区分を見ると「未入力」となっていることが確認できます。



この「結束線」を使用している歩掛りを計算させるためには、一次単価ファイル上で「結束線」の単価を入力して再度単価計算をする必要があります。



続いて計算に必要な「その他」の率が「その他」の率ファイルに設定されていないことが原因で未計算歩掛りとなっている例を紹介します。
 なお、今回使用しているファイルには、該当する項目がありません。



未計算になる原因

- 一次 一次単価ファイル
- その他 「その他」の率ファイル
 - ・ 計算に必要な「その他」の率が未入力。
 - ・ 計算に必要な項目が「その他」の率ファイルに存在しない。
 ※前回使用したファイルを使用している場合など。
- 歩掛り 歩掛りファイル


まず「その他」の率が設定されていない場合は、歩掛り内訳のその他行の乗率欄が「0」になっています。



⑩ 歩掛り画面を右にスクロールすると、工種欄が表示されます。



歩掛り一覧行の工種欄が空欄でない場合は、「その他」の率ファイルに「その他」の率を設定します。「その他」の率ファイルに該当する項目が存在しない場合は、再度抜き取り作業をし直す必要があります。



また独自歩掛りの場合は、歩掛り一覧行の工種欄が設定されていないことが原因で未計算歩掛りとなる場合もあります。そのような場合は、工種欄を設定し直して再度単価計算を行います。

